

# Økt aktivitet og trygge operasjoner

Inger Helene Hals  
Head of HR & HSEQ



# ØKT AKTIVITET



## ER DU VÅR NYE KOLLEGA?

Vi vokser og trenger flere på laget  
Nå søker vi etter:

- Kvalitetsansvarlig
- Logistikk- og ordrekontrollør
- Baseoperatør
- Sjøfører
- Operatør
- Mekaniker
- Blandemester



[Sjekk ut stillingene her](#)



# SOLID

Vi står stødig, leverer med kvalitet og bygger  
tillit over tid



# VISJONÆR

Vi tenker langsiktig, utfordrer det etablerte og former  
fremtidens industri



# ENGASJERT

Vi er engasjerte - i jobben vi gjør, folkene vi jobber  
med og i samfunnet vi er en del av



# ANSVARLIG

Vi tar eierskap, gjør det riktige og står for det vi gjør



Eierskap til ;

- Risikofylte operasjoner
- Riktig kompetanse
- Godt samarbeidsklima
- Lære av egne og andre sine feil
- Gode opplevelser og suksesser
- High Potentials.....

07.03.2026



# Operasjon = Trommelbytte med bruk av Stacker



Vekt på ramme ; Ca 1,8 tonn  
Totalvekt (med utstyr) ; Ca 1,9 Tonn  
Fallhøyde : Ca 4.36 meter

Rød løfteramme løsnet og falt ned.  
Rammen løsnet fra Reachstacker  
2 personer stod nær trommelen  
(en på hver side)  
2 personer sto lengre unna



Kombinasjon av feil teknisk  
funksjon på stacker og feil ved  
utførelse av løftet



# Hendelse med høyt skadepotensiale

Ingen skader på personell – men mindre skade på utstyr ;

- Løfterammen skadet
- Kjettinger og løfteutstyr
- Støttelabb på spoleapparat
- Kabel til fjernkontroll ble kuttet



# Funn

Maskin (WBT-006) kontrollert – ingen tekniske feil funnet

Sensorer og funksjoner fungerte korrekt

Auto-funksjon var aktiv under hendelsen.

- ▶ Åket ble senket for langt ned og sjakkell kom i kontakt med fibertrommel. Dette førte til at sensorene ble vektløse. Auto-funksjon åpnet containerlåser automatisk
- ▶ Bevegelse førte til at løfterammen mistet stabilitet og falt



# Tiltak

- ▶ Auto-funksjon på Stackere koblet vekk
- ▶ Løfteutstyr tatt ut av bruk og kontroll utført
- ▶ Sakkyndig kontroll gjennomført av 3.part
- ▶ Gjennomgang og revisjon av prosedyrer for trommelbytte utført
- ▶ Gjennomgang og bevisstgjøring av operatører utført
- ▶ Gjennomgang av hendelsen med ansatte og kunder
- ▶ Sikkerhetstiltak iverksatt for å sikre avstand ifm trommelbytte



